

11 / 9 (火) の発表


飲酒運転根絶!!
 ストップ・ザ・交通事故
 ~ めざせ 安全で安心な北海道 ~

報道発表資料の配付日時 11月9日(火) 16時00分

発表項目 (行事名)	河川における水質事故について		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>幌延川(幌延町管理河川)とペンケウブシ川(道管理河川)の合流付近にて油脂の流出が判明しました。詳細は次のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 河川名 幌延川(幌延町管理河川)及びペンケウブシ川(道管理河川) 覚知日時 11月9日(火) 8時40分 覚知場所 幌延町4条南2丁目(別図参照) 油脂の流出原因及び流出量 不明(現在幌延町役場にて調査中) 経緯 11月9日朝に幌延町役場より油臭がするとの連絡を受け、現地及び近隣調査を行ったところ幌延川とペンケウブシ川合流付近にて油脂流出を確認した。 現在の対応 <ul style="list-style-type: none"> 幌延町役場にて幌延川にオイル吸着マットを設置済 宗谷総合振興局建設管理部にてペンケウブシ川にオイルフェンスを設置済 幌延町役場にて発生源の特定調査を実施。 その他 油の種類は不明 		
参考			

報道(取材)に当たってのお願い			
他のクラブとの関係	同時配付	(場所)	
	同時レク		

担当 (連絡先)	宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 環境生活課長 瀧澤 克昌 TEL ダイヤルイン 0162-33-2919 (内線 2950)
-------------	---



名林公園

四条北1丁目

三条北1丁目

佛延郵便局

四条南1丁目

三条南1丁目

三条南1丁目

一条南1丁目

二条南2丁目

三条南2丁目

四条南2丁目

一条北1丁目

四条南2丁目

二条南2丁目

油膜確認・吸着マット設置箇所

三条南3丁目

三条南3丁目

オイルフェンス設置箇所

道道高瀬別線(25号線)

元町

幌延川水質事故状況写真（11/9撮影）



幌延川（上流から撮影）



確認された油膜



吸着マット設置状況



吸着マット設置状況